

BUGLO : GAMME ORGANIQ

Spécifications matériaux



 PARIS
51, rue Louis Ampère
93330 Neuilly-sur-Marne
Tél : 01 58 03 00 38


 LYON
2507, av. de l'Europe
69140 Rillieux-la-Pape
Tél : 04 78 08 02 16

 SUISSE
Route de Jussy, 35
1226 Thônex
Tél : 022 849 05 27

 BELGIQUE
rue Saint Bernard 34
1060 Saint-Gilles
Tél : 0488.02.43.18






GAMME ORGANIQ – Spécifications matériaux





GAMME ORGANIQ – Spécifications matériaux





GAMME ORGANIQ – Spécifications matériaux




Construction solide en acier noir S235JR, nettoyée par sablage. Protégée contre la corrosion par galvanisation et revêtement en poudre avec peinture polyester certifiée QUALICOAT.



Toboggans modulaires BUGLO en polyéthylène, fabriqués à partir d'un matériau de type LDPE rotomoulé.



Panneaux en polyéthylène HDPE coloré à triple couche de 15 mm, de haute qualité, totalement résistants à l'humidité et aux UV.




Prises d'escalade en résine polyester moulé et coloré.




Anneaux ergonomiques en polyéthylène améliorant le bien-être physique et la coordination motrice.



Cordes en polypropylène de type multisplit avec âme en acier et diamètre de 16 mm.



Connecteurs de cordes en polyamide moulé par injection.



Caches pour tubes en polyamide moulés par injection.



Barreaux d'échelle et nœuds de corde en polyamide injecté moulé.



Les modules fabriqués en polyéthylène rotomoulé développent l'habileté et la coordination.



Construction solide en acier inoxydable AISI 304 totalement résistante aux intempéries.



Extrémités de corde sertis sur des manilles en aluminium, avec gaine de protection.



Extrémités des cordes pressées dans un manchon en alliage d'aluminium durable.



Chaines en acier inoxydable certifiées de 6 mm.



Panneaux en HPL coloré de 13 mm (plaques noires en HPL de 8 mm), de haute qualité, totalement résistants à l'humidité et aux UV.



Poignée fabriquée en matériau de type LDPE rotomoulé.

15
ANS



La garantie couvre tous les défauts des éléments en bois de robinier, révélés lors de l'utilisation, qui sont dus à des raisons liées à la fabrication.

10
ANS



La garantie couvre tous les défauts des éléments en HPL, HDPE, acier inoxydable, acier galvanisé à chaud, éléments en bois (pin, épicea) révélés lors de l'utilisation et résultant de défauts de fabrication.

5
ANS



La garantie couvre tous les défauts des éléments en acier thermolaqué, en aluminium, en stratifié, en cordes, des éléments fabriqués selon la technologie du rotomoulage, des éléments en polyamide, des éléments en polypropylène, révélés lors de l'utilisation, qui sont dus à des raisons de fabrication.

2
ANS



La garantie couvre tous les défauts des éléments en caoutchouc, des éléments mobiles (roulements, joints), des éléments électroniques, des éléments en EPDM, des éléments en contreplaqué et autres éléments non mentionnés précédemment, apparus pendant l'utilisation et résultant de défauts de fabrication.

Tous les matériaux sont soumis au vieillissement naturel des produits. Au fil du temps, leurs propriétés esthétiques peuvent se détériorer. Il s'agit d'un processus qui n'influence pas la durabilité du produit ni sa sécurité. Les changements d'intensité de la couleur des éléments colorés, les fissures du bois et l'abrasion ou les dommages du revêtement de peinture résultant d'une utilisation normale (principalement les marches des échelles, les poignées, les cordes, les plates-formes et les connecteurs) sont acceptables. L'acier inoxydable AISI304 n'est pas destiné à être utilisé dans un environnement agressif. Les équipements installés dans les zones côtières ou à proximité d'eau salée ou chlorée et dans les zones où il y a des pluies acides ou différents facteurs environnementaux agressifs peuvent présenter des risques de corrosion.

La responsabilité de BUGLO au titre de cette garantie ne couvre pas les défauts résultant de :

- non-respect des règles d'utilisation ou vandalisme,
- réparations ou modifications effectuées par des personnes non autorisées par BUGLO,
- montage incorrect effectué par l'acheteur,
- événements et catastrophes naturelles tels que inondations, incendies et rafales de vent.